

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2016-00011

Virksomhedens navn	Vesti Auto ApS
Virksomhedens adresse	Gammelbyvej 27, 7323 Give
Virksomhedens CVR nummer	31887437
Karakteren af virksomheden	Q01 - Autoværksted
Dato for tilsyn	3. februar 2016
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematisyn osv.)	Rutinetilsyn
Deltagere fra virksomheden	Hans Vesti, Vesti Auto ApS
Tilsynet blev udført af	Pia Hamborg, Teknik & Miljø
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er <i>ikke</i> meddelt indskærpelser, påbud eller forbud
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er ikke krav om egenkontrol